

ОТЧЁТ ОБ ОСМОТРЕ АВТОМОБИЛЯ

Выездная диагностика перед покупкой · 145 пунктов · 1in.pt

АВТОМОБИЛЬ	ГОД	ПРОБЕГ	VIN
Kia Ceed 1.4	2013	107 000 км	скрыт в примере
НОМЕР	ДАТА ОСМОТРА	ИНСПЕКТОР	
скрыт в примере	09.08.2026	1in.pt · Strong Theory	

ВЕРДИКТ: ТОРГОВАТЬСЯ

Закключение специалиста

Пробег оригинальный — подтверждён сервисной историей и состоянием салона и блоков электроники. По кузову — перекрас заднего бампера и задней правой двери, зазор слева после ремонта. Технически машина здорова; найденные пункты — аргументы для торга.

2. Кузов — замеры ЛКП (толщиномер), мкм

Крыша	45	заводская
Капот	52	заводская
Крыло переднее левое	48	заводская
Крыло переднее правое	44	заводская
Дверь передняя левая	83	заводская
Дверь передняя правая	104	заводская
Дверь задняя левая	89	заводская
Дверь задняя правая	161	перекрас
Крыло заднее левое	96	заводская
Крыло заднее правое	108	заводская
Багажник / крышка	95	заводская
Бампер передний	58	заводская
Бампер задний	220	перекрас
Порог левый	66	заводская
Порог правый	71	заводская
Стойки A/B/C левые	60	заводская
Стойки A/B/C правые	63	заводская

Шины (детально)

Передняя ось	Bridgestone, DOT 2020, протектор в норме
Задняя ось	Rottala, DOT 2026, протектор в норме
Запасное колесо	в наличии

Компьютерная диагностика (OBD)

Сканер Launch: критичных ошибок по блокам нет. Полный лог диагностики отправлен клиенту вместе с отчётом.

Сервисная история

Последнее ТО ~107 200 км: масло, фильтры, ремень генератора. Записи в сервисной книжке с 2015 года (18 803 км) согласуются с пробегом.

Полный протокол осмотра

✓ — в норме · ⚠ — требует внимания

1. ДОКУМЕНТЫ (7)

- | | |
|---|---|
| ✓ VIN совпадает: документы, кузов, табличка | ✓ Количество владельцев — 2-й владелец |
| ✓ Свидетельство о регистрации (DUA) — оригинал | ✓ Оба комплекта ключей в наличии |
| ✓ Книга IPO (техосмотр) — даты, сроки | ✓ Проверка на угон, залог, ограничения |
| ✓ Сервисная книжка — записи, штампы дилера — записи до ~107 200 км | |

3. КУЗОВ — ВИЗУАЛЬНЫЙ (15)

- | | |
|--|---|
| ⚠ Зазоры между панелями — равномерность — слева меньше номинала | ✓ Маркировка стёкол — дата/производитель совпадают |
| ✓ Следы перекраски — шагрень, подтёки, пыль | ⚠ Лобовое стекло — сколы, трещины, замена — заменено |
| ✓ Разнотон (отличие оттенков) панелей | ✓ Заднее стекло — обогрев, целостность |
| ✓ Сварные швы — заводские или ремонтные | ✓ Уплотнители дверей — следы краски на резинках |
| ✓ Герметик в багажнике/под капотом — заводской | ✓ Коррозия — пороги, арки, днище, края дверей |
| ✓ Петли дверей и капота — следы снятия/замены | ✓ Коррозия — полости дверей, крышка багажника |
| ✓ Болты крыльев — следы откручивания | ✓ Днище — защита, удары, ржавчина |
| | ✓ Подкрылки — наличие, крепления, состояние |

4. ОПТИКА И СТЁКЛА (8)

- | | |
|--|-------------------------------|
| ✓ Фары — маркировка, дата (одинаковая?) | ✓ Поворотники — все работают |
| ✓ Фары — помутнение, влага внутри | ✓ Стоп-сигналы — все работают |
| ✓ Задние фонари — трещины, влага, замена | ✓ Фонарь заднего хода |
| ✓ Противотуманки — работоспособность | ✓ Подсветка номерного знака |

5. ШИНЫ И ДИСКИ (9)

- | | |
|--|--|
| ⚠ Марка шин — все 4 одинаковые? — разные марки | ✓ Соответствие размера заводскому |
| ⚠ Дата производства шин (DOT-код) — 2020 и 2026 | ✓ Диски — трещины, деформация, следы ремонта |
| ✓ Глубина протектора — равномерность | ✓ Запасное колесо — наличие, давление |
| ✓ Неравномерный износ (внутренний/внешний) | ✓ Домкрат и баллонный ключ |
| ✓ Трещины, грыжи, порезы на боковинах | |

6. САЛОН (24)

- ✓ Запах — сырость, плесень, масло, табак
- ✓ Влага — под ковриками, в багажнике
- ✓ Руль — износ кожи/оплётки
- ✓ Педали — износ накладок (соответствует пробегу?)
- ✓ Сиденье водителя — износ боковой поддержки
- ✓ Ремни безопасности — состояние, дата на бирке
- ✓ Подушки безопасности — индикатор, крышки целые
- ✓ Потолок — провисание, пятна
- ✓ Климат-контроль — все режимы
- ✓ Кондиционер — холодит? запах?
- ✓ Печка — все скорости вентилятора
- ✓ Электростеклоподъёмники — все 4
- ✓ Электрозеркала — регулировка, обогрев, складывание
- ✓ Подогрев сидений (если есть)
- ✓ Электропривод сидений (если есть)
- ✓ Люк — открытие, закрытие, герметичность
- ✓ Мультимедиа — экран, звук, все входы
- ✓ Bluetooth — подключение, hands-free
- ✓ Навигация — работоспособность
- ✓ Камера заднего вида / парктроники
- ✓ USB/AUX порты
- ✓ Прикуриватель / 12V розетка
- ✓ Центральный замок — все двери
- ✓ Стеклоочистители и омыватель — все режимы

7. ПОД КАПОТОМ (13)

- ✓ Запах горелого масла или антифриза
- ✓ Утечки — масло, антифриз, ГУР, тормозная
- ✓ Масло двигателя — уровень, цвет, эмульсия на крышке
- ✓ Антифриз — уровень, цвет, чистота
- ✓ Тормозная жидкость — уровень, цвет
- ✓ Жидкость ГУР — уровень
- ✓ АКБ — возраст, клеммы, окисление
- ✓ Ремень ГРМ / цепь — когда менялся (по книжке)
- ✓ Приводные ремни — трещины, натяжение
- ✓ Патрубки — трещины, хомуты, подтёки
- ✓ Следы нештатного ремонта
- ✓ Неоригинальные детали — видимые замены
- ✓ VIN на кузове — читаемость, следы вмешательства

8. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (10)

- ✓ Холодный запуск — с первого раза?
- ✓ Дым синий (масло)
- ✓ Дым белый (антифриз)
- ✓ Дым чёрный (топливо)
- ✓ Посторонние шумы при запуске (стук, свист)
- ✓ Стук после прогрева — не исчез?
- ✓ Холостой ход — стабильность оборотов
- ✓ Вибрация двигателя на холостых
- ✓ Все индикаторы погасли после запуска?
- ✓ Check Engine — не горит?

9. OBD ДИАГНОСТИКА (7)

- ✓ Ошибки двигателя — текущие
- ✓ Ошибки двигателя — сохранённые (история)
- ✓ Ошибки трансмиссии
- ✓ Ошибки ABS / ESP
- ✓ Ошибки подушек безопасности
- ✓ Пробег по блокам — совпадает со спидометром?
- ✓ Live Data — показания датчиков в норме

10. ТЕСТ-ДРАЙВ (18)

- ✓ АКПП — включение без задержки
- ✓ АКПП — плавность переключений
- ✓ АКПП — нет рывков и проскальзывания
- ✓ МКПП — лёгкость переключения
- ✓ МКПП — сцепление: ход, точка схватывания
- ✓ МКПП — педаль сцепления не пульсирует
- ✓ Ускорение — без провалов и рывков
- ✓ Рулевое управление — люфт
- ✓ Автомобиль тянет в сторону при прямой
- ✓ Автомобиль блуждает влево-вправо
- ✓ Вибрация на скорости 80-120 км/ч
- ✓ Гул/шум на скорости (подшипники)
- ✓ Тормоза — эффективность
- ✓ Тормоза — пульсация педали
- ✓ Тормоза — увод в сторону
- ✓ Тряска руля при торможении (диски)
- ✓ Стуки/скрипы подвески на неровностях
- ✓ Работа амортизаторов — раскачка кузова

11. ПОДЪЁМНИК / СТО (17)

ЭКСТРА · +100 €, по предварительному согласованию — в этот осмотр не входила

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Днище — коррозия, удары, защита | • Шаровые опоры — люфт |
| • Выхлопная система — целостность, крепления | • Сайлентблоки — трещины, износ |
| • Тормозные колодки — остаток передние | • Амортизаторы — подтёки |
| • Тормозные колодки — остаток задние | • Пружины — просадка, трещины |
| • Тормозные диски — износ, борозды, трещины | • Стабилизатор — стойки, втулки |
| • Тормозные шланги — состояние | • Подрамник — крепления, коррозия |
| • Пыльники ШРУСов — целостность | • АКПП/МКПП — подтёки масла |
| • Рулевые наконечники — люфт | • Редуктор / кардан (полный привод) |
| • Рулевые тяги — состояние | |

Фото с осмотра



Это обезличенный пример настоящего отчёта (VIN и номер скрыты). Клиент получает такой PDF сразу по завершении осмотра — на русском, английском или португальском.

Strong Theory Unipessoal LDA · NIPC/VAT: 519 255 780 · PT519255780

Шоурум: R. Manuel Henrique, Armazém 2, 2645-550 Alcabideche · Пн–Пт 9:00–19:00, Сб 10:00–17:00

+351 933 033 393 (WhatsApp) · auto@1in.pt · <https://1in.pt>